KAWASAKI STEEL GIHO Vol.8 (1976) No.4

Experimental Study on Static and Dynamic Behaviors of Surface Coated Joints Fastened with High Strength Bolts

(Shunso Kikukawa) (Motoshige Yamada) (Hiroichi Matsuo) (Masao Ishiwata)

:

UDC 624.023.88:621.793 620.172.2:620.178.3:672.882

表面処理高力ボルト摩擦継手の力学的挙動に 関する実験的研究

関する実験的研究

Joints Fastened with High Strength Bolts

菊 川 春 三*

山田元茂**

Shunso Kikukawa

Motoshige Yamada

松 尾 弘 一***

石 渡 正 失****

Hiroichi Matsuo

Masao Ishiwata

Synopsis:


In the case of long span bridges such as Honshu-Shikoku bridges which require semi-eternal services, it is desirable to coat the faving surfaces of bolted joints as well-as general members for anticorrection purposes. It is also desirable

の継手挙動等も明らかではない。

したがって、本研究では各種表面処理継手のす



膜劣化のこれらに与える影響等を明らかにするため、静的ならびに動的試験を重ねた。その結果、これら表面処理継手の設計用基礎資料として必要な力学的接性質に関する一度の成果を得力のです。



(a) A type specimen

こに報告する。

2. 実験概要

この実験は、わが国において使用実績が乏し




Table 1 Slip test specimens and materials

==	Test specimens					Plate	Bolt	
Test		Plate	Bolt	Section area		Tensile properties	Size	
numbar	т .	Thickness Width		Grass Net] 		Class	

川崎製鉄技報 October 1976 472 Table 4 Dimensions of bolts D_0 BS d_1 d_{x} Н D_1 L_0 S Bolt d_0 100 0 ሳበ ጥር 4C 7 FC 1 F0 A 40 1

表面処理高力ボルト摩擦継手の力学的挙動に関する実験的研究

Vol. 8 No. 4


うに、継手にはすべて外側第1列のボルト位置に △計 4個のクロップゲージを取付け、継手母板と

0.6

473

Table 5 Slip test results

Test number	Surface treatment*	Exposed period (month)	Bolt clamping force (t)	Slip load (t)	Slip stress (kg/mm²)	Slip coefficient **		
						μ_1	μ_2	μ_2/μ_1
1	G, B.	0	$28.5 \times 2 = 57.0$	64.8	16.9	$0.57 \pm 0.04(3)$		
2	Zn-Si (30)	"	"	57.5	15.0	0.50 ± 0.02 (")		İ
3	" (60)	#	#	64.5	16.9	0.57 ± 0.01 (")		
4	Al-Zn (60)	"	$30.3 \times 2 = 60.6$	61.5	16.1	0.51 ± 0.02(")		1
5	" (120)	n n	$28.5 \times 2 = 57.0$	64.3	16.8	0.56 ± 0.04 (")		1
6	Zn (60)	"	$30.3 \times 2 - 60.6$	65.8	17.2	0.54 ± 0.08 (")		!
7	" (120)	#	$28.5 \times 2 = 57.0$	64.2	16.8	0.56 ± 0.02 (")		į
	Zn-Si (30)	6	#	52./	14.0	0.47 + 0.09(+		·- + ·



p/d = 3.4 ときわめて一般的なものであり、このような継手ではすべり係数はボルト配置の影響をさほど受けないことが知られている $^{8)}$ 。一方、無機ジンクの大型継手では、目標膜厚 60μ に対して平均 80μ であったが、局所的に 120μ もの値が観測されており、膜厚のバラツキが他に比して大きかったことがすべり係数に悪影響を及ぼしたと考えられる。

また Al-Zn 溶射継手については、目標膜厚 60 μ

